



# Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: [www.assis.sp.leg.br](http://www.assis.sp.leg.br) – e-mail: [cmassis@camaraassis.sp.gov.br](mailto:cmassis@camaraassis.sp.gov.br)

Fls. 1

## INDICAÇÃO Nº 250/2021

### **SOLICITA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CANALETA DE CONCRETO LOCALIZADA NA CONFLUÊNCIA DA RUA J. V. DA CUNHA E SILVA COM A RUA CAPITÃO ASSIS, CENTRO**

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência, determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que proceda estudos no sentido de executar o serviço de reparo em canaleta de concreto na confluência da Rua J. V. da Cunha e Silva com a Rua Capitão Assis, centro.

Destacamos que estamos recebendo constantes reclamações dos comerciantes e de munícipes que residem nas proximidades do referido cruzamento, uma vez que está ocorrendo o acúmulo de águas pluviais, o que está causando muitos transtornos, pois o mau cheiro é constante e também existe o risco de proliferação de insetos transmissores de doenças infectocontagiosas, como a dengue.

Portanto, pedimos à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços que tome as providências urgentes no sentido de dar solução à solicitação ora apresentada.

**SALA DAS SESSÕES**, em 13 de maio de 2021.

**VIVIANE DEL MASSA**  
Vereadora - PP



