



Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

Solicita do Poder Executivo o serviço de nivelamento de tampas de inspeção de esgoto localizadas na Avenida Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Uruguai

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência, determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que proceda o serviço de nivelamento de tampas de inspeção de esgoto localizadas na Avenida Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Uruguai.

A presente solicitação se faz necessária, uma vez que a falta da benfeitoria solicitada tem causado muitos transtornos a segurança viária.

Conforme se verifica na foto anexa, existem no local duas tampas de inspeção de esgoto que possuem um desnível considerável em relação a pavimentação, o que pode causar acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas.

Diante do exposto e considerando a importância do assunto em questão, pedimos que sejam tomadas as mais urgentes providências cabíveis, visando dar solução ao problema ora apresentado.

SALA DAS SESSÕES, em 30 de novembro de 2023.

GERSON ALVES
Vereador - PTB



Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 2

