JOÃO DA SILVA FILHO - TIMBA

SOLICITA MUDANÇA DE OBSTÁCULO MODERADOR DE VELOCIDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NOGUEIRA MARMONTEL, EM FRENTE AO N° 764

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Senhor Ricardo Pinheiro, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, determine ao Departamento Municipal de Trânsito e a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que verifique a *possibilidade de mudança de obstáculo moderador de velocidade localizado na Rua José Nogueira Marmontel, em frente ao n° 764 (Buffet Bela Festa)*.

Destacamos que o referido obstáculo moderador de velocidade encontra-se em frente a garagem do Buffet Bela Festa e está atrapalhando a entrada e saída para carga e descarga e solicitam a mudança do mesmo pelo 5 mts. da frente do estabelecimento.

Portanto, pedimos ao Departamento Municipal de Trânsito e a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que verifique a *possibilidade de mudança do obstáculo moderador de velocidade localizado na Rua José Nogueira Marmontel, em frente ao n° 764 (Buffet Bela Festa)*.

SALA DAS SESSÕES, em 20 de outubro de 2.014.

JOÃO DA SILVA FILHO - TIMBA
Vereador - DEM