



Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

INDICAÇÃO Nº 289/2021

SOLICITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MARIA HELENA SANTANA, NO JARDIM AEROPORTO

Fui procurado pela Munícipe Daniela Sussi Dizeró e a mesma solicitou nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal visando a execução do serviço de recapeamento asfáltico na Rua Maria Helena Santana, no Jardim Aeroporto.

Esclarece a mesma que reside na Rua Maria Helena Santana, esquina com a Rua Osmar Luchini e que não existe bueiros no bairro e toda água dos vizinhos ou da chuva fica empoçada na esquina de sua casa. Nos últimos dias, abriu um buraco que virou puro barro e com isso sua casa não para limpa, pois todo dia quando saí com o carro, traz toda sujeira pra dentro da garagem ao entrar.

Informa ainda que foi feito recapeamento nas ruas ao redor, porém não chegaram até sua rua e o que algumas vezes foi feito é um “tapa buraco” muito mal executado e somente agrava os problemas.

À vista do exposto, Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência, determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que proceda estudos no sentido de executar, com urgência, o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Maria Helena Santana, no Jardim Aeroporto.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de junho de 2021.

FERNANDO SIRCHIA
Vereador - PDT





Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 2



INDICAÇÃO Nº 289/2021 - Protocolo nº 640/2021 - Resolução nº 29/06/2021 - US 56.05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Pereira Sirochia Junior. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7ECD-5DC5-4FFE-F23D.





Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 3



INDICAÇÃO Nº 289/2021 - Protocolo nº 640/2021 recebido em 29/06/2021 recebido em 29/06/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Pereira de Souza Junior
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7ECD-5DC5-4FFE-F23D.





Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 4



INDICAÇÃO Nº 289/2021 - Protocolo nº 640/2021 recebido em 29/06/2021, 16:56:05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Pereira Sirchia Júnior. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7ECD-5DC5-4FFE-F23D.



