

**SOLICITA PINTURA DE OBSTÁCULO  
MODERADOR DE VELOCIDADE  
LOCALIZADO NA RUA SANTOS  
DUMONT, PRÓXIMO AO N° 1.337, NA  
VILA SANTA CECILIA**

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Doutor Ézio Spera, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda o estudo da possibilidade de *pintura de obstáculo moderador de velocidade, localizado na Rua Santos Dumont, próximo ao n° 1.337, na Vila Santa Cecilia.*

Destacamos que o referido obstáculo moderador de velocidade está localizado em uma via de muito tráfego e a falta da pintura torna o local perigoso, uma vez que o fluxo de pessoas no referido local também é elevado.

Portanto, pedimos à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços que tome as providências urgentes no sentido de dar solução à solicitação ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2.009.

**DINIZ**

**CELIO FRANCISCO**

Vereador - PTB