

**SOLICITA PINTURA DE OBSTÁCULO**  
**MODERADOR DE VELOCIDADE**  
**LOCALIZADO NA RUA ANANIAS**  
**MAXIMO DE SOUZA, EM FRENTE AO**  
**Nº 348, NA VILA BRASILEIRA**

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Doutor Ézio Spera, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda o estudo da possibilidade de *pintura de obstáculo moderador de velocidade, localizado na Rua Ananias Maximo de Souza, em frente ao nº 348, na Vila Brasileira.*

Destacamos que o referido obstáculo moderador de velocidade está localizado em uma via publica de fluxo intenso de veiculos e a falta da pintura torna o local perigoso, uma vez que o fluxo de pessoas é elevado neste local.

Portanto, pedimos ao Departamento Municipal de Trânsito que tome as providências urgentes no sentido de dar solução à solicitação ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em 13 de outubro  
de 2.010.

**JOÃO DA SILVA FILHO -**  
**TIMBA**  
Vereador - DEM

SK/sk