

SOLICITA PINTURA DE OBSTÁCULO
MODERADOR DE VELOCIDADE
LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR
DAVID, EM FRENTE AO Nº 189, NA
VILA NOVA SANTANA

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Doutor Ézio Spera, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda o estudo da possibilidade de *pintura de obstáculo moderador de velocidade, localizado na Rua Monsenhor David, em frente ao nº 189, na Vila Nova Santana.*

Destacamos que o referido obstáculo moderador de velocidade está localizado em uma via publica de fluxo intenso de veiculos e a falta da pintura torna o local perigoso, uma vez que o fluxo de pessoas é elevado neste local.

Portanto, pedimos ao Departamento Municipal de Trânsito que tome as providências urgentes no sentido de dar solução à solicitação ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em 18 de outubro
de 2.010.

JOÃO DA SILVA FILHO -
TIMBA
Vereador - DEM