



Assis, 05 de abril de 2013.

**Ofício H.R.A. – G.A.I.E. nº 301/13**

**Assunto: Ofício 312/13 D.A.**

**– Requerimento 276/13 de autoria do Vereador Arlindo Alves de Souza**

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Assis

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS  
PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
Número.....693.....Data.....10/04/13  
Assunto.....Requerimento 276/13.....  
Responsável.....H...A.....

Informamos que este assunto também tem sido avaliado por esta administração, informamos também que esta Unidade já realizou por duas vezes a limpeza externa da fachada, lavando e está solicitando novo serviço para limpeza desta fachada, realizou através do serviço de controle de pragas a aplicação de repelente para aves, o qual não obteve o sucesso esperado.

Considerando a proposta de instalações de barreiras físicas como telas que poderão vir interferir na arquitetura externa do prédio e para que não ocorra a descaracterização do conjunto construído que abriga este hospital.

Informamos que solicitamos através da Coordenadoria de Serviços de Saúde a visita do Grupo Técnico de Engenharia a esta Unidade para avaliação e proposta da melhor solução a ser realizada para que ocorra a mínima interferência na fachada do prédio hospitalar, ficando o prédio em harmonia com o ambiente, como também para que se torne uma ação eficaz.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos consideração e antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente,

**DRA. ELIZABETH ALVES SALGADO**  
Diretor Técnico de Departamento de Saúde  
Hospital Regional de Assis

Ilmo. Sr.  
Eduardo de Camargo Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Assis  
Assis - SP  
JLA/smbd



Assis, 05 de abril de 2013.

**Ofício H.R.A. – G.A.I.E. nº 300/13**

**Assunto: Elaboração de Projeto para alteração de fachada do prédio hospitalar**

Senhor Coordenador,

Informamos que o prédio hospitalar desta Unidade está inserido em bloco em forma de "H", com cinco pavimentos totalizando 12.000m<sup>2</sup> de construção, a área de fachada externa está sendo prejudicada pela ação de aves (pombos), os quais tem se instalado entre os brises de concreto e alumínio, proliferando e habitando o local.

Esta Unidade já realizou por duas vezes a limpeza externa da fachada, lavando e impermeabilizando e está solicitando novo serviço para limpeza desta fachada, realizou através do serviço de controle de pragas a aplicação de repelente para aves, o qual não obteve o sucesso esperado.

Diante da necessidade de resolução deste problema, há a proposta de instalações de barreiras físicas como telas ou grades que virão interferir na arquitetura externa do prédio.

Salientamos que esta ocorrência também foi levantada através da Câmara Municipal de Assis, conforme cópia do Ofício em anexo.

**Solicitamos a V.Sa. a visita do Grupo Técnico de Engenharia a esta Unidade para avaliação e proposta da melhor solução a ser realizada para a interferência ou não na fachada do prédio hospitalar, afim que não ocorra a descaracterização do conjunto construído que abriga este hospital, ficando a obra em harmonia com o ambiente.**

Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos consideração e antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente.

  
**DRA. ELIZABETH ALVES SALGADO**  
Diretor Técnico de Departamento de Saúde  
Hospital Regional de Assis

Ilmo. Sr.  
Dr. Sebastião André de Felice  
Coordenador de Serviços de Saúde  
São Paulo / SP  
JLA/smbd