



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 6.040, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência as áreas do Município de Assis, atingidas por fortes chuvas, provocando enxurradas, inundações bruscas, com base na Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos – CODAR-NE.HEX – 12.302.

ÉZIO SPERA, Prefeito Municipal de Assis – SP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso XIX, do art. 87 da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010 e na Resolução nº 3, de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil, e

considerando que a ocorrência de chuvas intensas no Município de Assis, registrou 90 mm (noventa milímetros) num curto período de tempo, verificado entre as 15h 30m e 16h 50m, do dia 14 de outubro de 2011, e, um total de 99 mm durante todo o dia provocando fortes enxurradas, inundações bruscas e alagamentos em várias regiões da cidade e da zona rural, conforme Desenho nº 6.070, fl.01 e 02, Boletim de Observações Pluviométricas parcial referente ao mês de outubro/2011, e Relatório Preliminar de Danos que fica fazendo parte integrante deste Decreto,

considerando que esse fenômeno natural adverso causou sérios e vultosos prejuízos à população, colocando em risco a saúde e a vida dos moradores, além de problemas de toda ordem à comunidade, perturbando a normalidade da vida dos munícipes e da própria Administração Pública,

considerando que essa situação foi agravada tendo em vista que do dia 08/10/2011 a 13/10/2011, já havia o acúmulo de 151 mm (cento e cinquenta e um milímetros) de chuvas, atingindo a capacidade máxima de infiltração de água no solo,

considerando que na primeira quinzena do mês de outubro deste ano há o registro de 281 mm (duzentos e oitenta e um milímetros) de precipitação pluviométrica, situação anormal se comparada com a média verificada nesta mesma época;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência, em razão de fortes chuvas



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 6.040/2.011

que provocaram enxurradas, inundações bruscas, conforme padronização estabelecida na Classificação Geral dos Desastres e na Codificação dos Desastres, Ameaça e Riscos – CODAR – NE.HEX – 12.302.


Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN e pelo Mapa de nº 6.070, da área afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º- Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 dias, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2011.

Parágrafo Único - O prazo de vigência deste Decreto pode se prorrogado até, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

Prefeitura Municipal de Assis, em 17 de outubro de 2011.


ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal


MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 17 de Outubro de 2.011.




SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
CASA DA AGRICULTURA DE ASSIS

Rua Santa Cecília, 319 - - CAIXA POSTAL 280

Tel.-Fax (18) 3322-5951-Ramal 26 ASSIS(SP)-CEP 19.806.050

OBSERVAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS-OUTUBRO/11 (PARCIAL)

DIA	CHUVA EM MM	DURAÇÃO EM HRS.	TEMPERATURA-GRAUS		FENÔMENO OCORRIDO NAS 24:00 Hs.
			MIN.	MAX.	
01					
02					
03	8,0	03h			
04					
05					
06					
07					
08	22,0	2h30min			
09	43,0	03h			
10					
11	21,0	02h			Assis-SP, 17.10.11
12	25,0	03h			 Adilson Bolla Engenheiro Agrônomo Casa da Agricultura - Assis
13	40,0	06h			
14	99,0	06h			
15	19,0	1h30min			
16	4,0	40min			
17					
18					Eng. Agr. Adilson Bolla CREA 0695044367
19					CASA DA AGRICULTURA DE ASSIS
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
T	281,0				(PARCIAL)



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços

RELATÓRIO PRELIMINAR DE DANOS

Referente a chuvas ocorridas no dia 14 de outubro de 2011 no Município de Assis – SP



1 - Rodovia Manílio Gobbi, SP 284, no km 448, desbarrancamento do acostamento, com ruptura do sistema de drenagem lateral e alagamento de pista;



2 - Centro Social Urbano: ruptura parcial do acesso




Prefeitura Municipal de Assis


Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



3- Rodovia SP 270, no km 447 +200 m, com dano no sistema de drenagem. (Água do Óleo) – Alagamento da pista com interrupção do tráfego durante as chuvas.



4 - Rodovia Raposo Tavares - SP 270, (Água da Porca) Km 445 - Alagamento da pista com interrupção total do tráfego.



5 - Jardim Paraná: Rua Paranagi (entre Rua Cambará e Rua Apucarana), Rua Cambará (entre Rua Paranagi e Jaguariaiva); - alagamento de residências e queda de alambrado do Parque Ecológico do Jardim Paraná.



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços




6 - Avenida Getúlio Vargas, próximo a estação rodoviária, alagamento da pista com acúmulo de sedimentos e danos no pavimento;

7 - Avenida Abílio Duarte de Souza próximo ao Cemitério - Alagamento da pista

8 - Av. Felix de Castro - Alagamento do CIAPS

9 - Jardim Europa - Rua Salvador H. Esteves e rua José Severino dos Santos – Enxurradas e alagamentos



10- Fortes enxurradas na rua Sebastião da Silva Leite. Alagamento no Paço Municipal. Alagamento com forte correnteza, vinda da Rua Antonio Vieira Dias, provocando buraco naquela via, atravessando o pátio do Paço Municipal alagando residências, comércios e arrastando veículos na rua Regente Feijó




Prefeitura Municipal de Assis


Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



10 – Rua José Bonifácio, as águas invadiram a Câmara Municipal



10 - Rua Palmares, danificado o pavimento, passeios e muretas



10 - Rua 13 de Maio, danificado o pavimento e passeio

11 – Rua Santos Dumont – Vila Santa Cecília – fortes enxurradas



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



12 - Jardim Monte Claro – área contígua à Rua Francisco Tozzoni e Rua Jair Mariano Barbosa





13 - Travessa Padre Bellini/ Chicão Teixeira, com ruptura total do bueiro de drenagem em turbo ARMCO, desmoronamento da via com queda de veículo que transitava no local e interrupção total do tráfego. Abertura de vala de 10 metros de largura e 4 metros de profundidade ;



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



13 - Travessa Padre Bellini/ Chicão Teixeira - Veículo sinistrado



14 - Rua General Ozório e Platina – Alagamento com destruição do pavimento




14 - Rua General Ozório e Platina – Entupimento e danos no sistema de drenagem



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



15 - Rua Dra. Ana Barbosa - Alagamento com fortes enxurradas



16 - Vila Cambuí – Alagamento da rua André Perini esquina com a Av. Antonio Zuardi




17 - Av. Rui Barbosa – Córrego do Matão – queda do Talude: os danos ocasionados por chuvas anteriores foram agravados, rompendo estruturas de contenção provisória, ruptura de rede de esgoto, queda de poste de energia elétrica e afundamento da pista de rolamento.



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



18 - Túnel Ferroviário – situado na Rua André Perini – desmoronamento da calçada lateral/passeio público



19 - Av. Nove de Julho com Rua XV de Novembro – Alagamento e fortes enxurradas



19 - Av. Nove de Julho com Rua XV de Novembro– Alagamento e fortes enxurradas



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



20 - Av. Rui Barbosa - Próximo ao Camelódromo e Estação Parada das Artes - Alagamento e fortes enxurradas



21 - Avenida Otto Ribeiro – Transbordamento do Córrego do Jacu com alagamento das pistas no trecho entre as ruas Capitão Assis e Adalberto de Assis Nazareth

22 - Condomínio Renascence – Fortes enxurradas invadiram residências

23 - Avenida Luiz Chizolini, rua Santa Isabel na altura do velório municipal - Alagamento e fortes enxurradas

24 - Rua Benedito Lutti - Alagamento e fortes enxurradas

25 - Rua Ernesto Morelli - Fortes enxurradas

26 - Rua Antonio Viana Silva - Alagamento e fortes enxurradas

27 - Vila Fabiano, Vila Independência e Jardim 3 Américas I e II – Pontos de alagamento

28 - Residencial Colinas, Rua Priscila Nascimento Vezzoni e Rua Escr. Leoni Ferreira da Silva - Alagamento e fortes enxurradas



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços

Queda de Estruturas, danos em prédios públicos:


- Queda de 200 metros de alambrado no Parque Ecológico do Jardim Paraná, na altura da Rua Apucarana;
- Destruição de parte do telhado das Escolas Municipais: EMEIF Prof. João Mendes Junior, Emeif José Santilli Sobrinho, Emeif Darcy Ribeiro e Emeif Prof. Lucas Thomaz Menk;
- Alagamento da Unidade de Saúde da Vila Operária;
- Danos no telhado da Unidade Referencial da Vila Maria Isabel;
- Alagamento da Unidade de Saúde da Família da Vila Glória / COHAB IV;
- Alagamento do Centro de Atenção Psico-Social de Assis;

DANOS DA ZONA RURAL:

1 – Queda da Ponte do Lagarto Verde ASS-166 – Ribeirão da Fortuna



2- Ponte do Baixadão, ribeirão da Fortuna – queda da lateral com interrupção do tráfego – Água da Fortuna



3- Ponte da Fortuna – Ribeirão da Fortuna - queda da lateral com interrupção do tráfego – Água da Fortuna




Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



4 – Ponte da Fortuna 2 – Ribeirão da Fortuna – Queda do aterro lateral



5 - Ponte da Fortuninha ASS-050– Água da Fortuna – Queda da barreira lateral com interrupção



6 - Ponte da Fortuninha ASS-050– Água da Fortuna – Queda da barreira lateral com interrupção



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços



7 – Rodovia Benedito Pires, saída para Cândido Mota – Alagamento com interrupção parcial do tráfego

8 - Ponte Cabeceira da Água – Água do Pavãozinho – Ruptura Parcial



9 - Córrego Água do Pavãozinho – ASS-020 – Assis/Platina – Ruptura parcial

10 – Ruptura parcial da Ponte da Água Funda 1

11 - Ruptura parcial da Ponte da Água Funda 2 – ASS 110

12 – Danos numa extensão de 100 km das estradas e caminhos rurais

13 – Queda de Ponte - Água do Barreiro – Assoreamento de manancial de água da propriedade rural ,
interrupção total do caminho rural

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SINDEC



NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE DESASTRE

1 - Tipificação

	Código	Denominação
HEX	12.302	Enxurradas e inundações bruscas
HAL	12.303	Alagamentos

2- Data de Ocorrência

Dia	Mês	Ano	Horário
14	10	2011	15:30 h

3- Localização

UF SP Município ASSIS

4 - Área Afetada - Descrição da Área Afetada

Pontos de alagamentos/ enxurradas:

- 1 - Rodovia Manílio Gobbi, SP 284, no km 448, desbarrancamento do acostamento, com ruptura do sistema de drenagem lateral e alagamento de pista;
- 2 - Centro Social Urbano, com destruição do acesso à entidade Flora Vale;
- 3 - Rodovia Raposo Tavares SP 270 - Córrego do Óleo (km 447+ 200 m) - com dano no sistema de drenagem, sob o viaduto Pedro de Freitas
- 4 - Rodovia Raposo Tavares SP 270 - Córrego da Porca) km 445.
- 5 - Jardim Paraná: Rua Paranagi (entre Rua Cambará e Rua Apucarana), Rua Cambará (entre Rua Paranagi e Jaguariaíva); Rua Teotônio vilela a partir da Rua Cornélio Procópio;
- 6 - Avenida Getúlio Vargas, próxima a estação rodoviária, com acúmulo de sedimentos e danos no pavimento; Terminal Rodoviário - Trevo de acesso e Posto da Polícia Rodoviária; Rua José Floriano Pereira e Rua Monsenhor David;
- 7 - Rua Abílio Duarte de Souza, próximo ao Cemitério;
- 8 - Avenida Felix de Castro, no quarteirão onde se situa o CIAPS - Centro de Atenção Psico-Social;
- 9 - Jardim Europa - Rua Salvador H. Esteves e Rua Severino José dos Santos;
- 10 - Rua José Nogueira Marmontel, entre as ruas Tamandaré e Virgílio de Oliveira Castro, com danos no pavimento; Fortes enxurradas na Rua Sebastião da Silva Leite. Alagamento com forte correnteza, vinda da Rua Antonio Vieira Dias, provocando buraco naquela via, atravessando o pátio do Paço Municipal da Prefeitura, seguindo pela Rua Regente Feijó, danificando o pavimento, passeios e muretas na Rua Palmares, provocando a queda do alambrado da Câmara Municipal, situado na Rua José Bonifácio, alagando residências, comércios e arrastando veículos que transitavam ou que estavam estacionados. Seguindo este curso, as águas invadiram o prédio da Câmara Municipal, a Praça da Mocidade, e, por fim provocaram a destruição de parte do sistema de drenagem do final da Rua Osvaldo Cruz.
- 11 - Vila Santa Cecília - Rua Santos Dumont;
- 12 - Jardim Monte Carlo - Rua Francisco Tozoni e Rua Jair Mariano Barbosa;
- 13 - Travessa Padre Bellini/ prolongamento da Rua Chicão Teixeira, com ruptura total do bueiro de drenagem em turbo ARMCO, desmoronamento da via com queda de veículo que transitava no local e interrupção total do tráfego. Abertura de vala de 10 metros de largura e 4 metros de profundidade ;
- 14 - Rua General Ozório e Rua Platina; com destruição do pavimento asfáltico; Rua André Perini, entre Avenida Antonio Zuardi e Rua Carlos Gomes;
- 15 - Jardim Paulista - Trecho da rua Dra. Ana Barbosa;
- 16 - Vila Cambuí - Avenida Antonio Zuardi;
- 17 - Avenida Rui Barbosa (Córrego do Matão): os danos ocasionados por chuvas anteriores foram agravados, rompendo estruturas de contenção provisória, ruptura de rede de esgoto, queda de poste de energia elétrica e afundamento da pista de rolamento.

- 18 – Túnel Ferroviário situado na Rua André Perini: desmoronamento da calçada lateral/passeio público de pedestres;
- 19 – Avenida 9 de julho: entre as Ruas XV de Novembro e Joaquim Galvão de França, invadindo residências, clínicas e estacionamento de veículos, arrastando veículos estacionados.
- 20 - Rui Barbosa: próximo a Estação Parada das Artes, entre Rua Brasil e Sebastião Leite do Canto;
- 21 – Avenida Otto Ribeiro no trecho entre Rua Capitão Assis e Rua Adalberto de Assis Nazareth, com ruptura parcial do pavimento asfáltico e danos no passeio público e bocas de lobo;
- 22 – Residencial Renaissance;
- 23 – Avenida Luis Chizolini; Rua Santa Isabel, na altura do Velório Municipal;
- 24 - Vila Xavier: Rua Benedito Lutti;
- 25 - Rua Ernesto Morelli;
- 26 – Rua Antonio Viana Silva;
- 27 – Vila Fabiano, Vila Independência e Jd. 3 Américas I e II;
- 28 – Residencial Colinas- Rua Priscila Nascimento Vezzoni e Rua Escr. Leoni Ferreira da Silva;

Queda de estruturas, danos em prédios públicos:

- Queda de 200 metros de alambrado no Parque Ecológico do Jardim Paraná, na altura da Rua Apucarana;
- Destruição de parte do telhado das Escolas Municipais: Prof. João Mendes Junior, José Santilli Sobrinho, Darcy Ribeiro, e Prof. João Mendes Junior;
- Alagamento da Unidade de Saúde da Vila Operária;
- Danos no telhado da Unidade Referencial da Vila Maria Izabel;
- Alagamento da Unidade de Saúde da Família da Vila Glória/COHAB IV;
- Alagamento de Centro de Atenção Psico-Social de Assis

DANOS DA ZONA RURAL:

- 1 – Queda de Ponte do Lagarto Verde – ASS 166 – Ribeirão da Fortuna;
- 2 – Queda da Ponte do Baixadão, Ribeirão da Fortuna;
- 3 – Queda da Ponte da Fortuna – Ribeirão da Fortuna;
- 4 – Queda da Ponte da Fortuna 2;
- 5 – Queda da Ponte da Fortuninha;
- 6 – Queda da Ponte da fortuninha 2 (Água do Freire);
- 7- Rodovia Benedito Pires, saída para Candido Mota;
- 8 – Ruptura parcial da Cabeceira da Água – Água do Pavãozinho;
- 9 – Ruptura parcial da Ponte da ASS 020, córrego do Pavãozinho;
- 10 – Ruptura parcial da Ponte da Água Funda 1;
- 11 – Ruptura parcial da Ponte da Água Funda 2 - ASS 110;
- 12 – Danos numa extensão de 100 km das estradas e caminhos rurais;

5 - Causas do Desastre - Descrição do Evento e suas Características

Chuvas intensas incidentes no Município de Assis – SP, registrando 90 mm num curto período de tempo (das 15:30 h às 16:50 h) do dia 14 de outubro de 2011 e um total de 99 mm durante todo o dia, provocando fortes enxurradas, inundações bruscas e alagamentos, em várias regiões da cidade e zona rural, além de queda de árvores.

6 - Estimativa de Danos		Danos Materiais	
Danos Humanos	Número de Pessoas		Número de Edificações
			Danificadas Destruidas
Desalojadas	06	Residenciais	- -
Desabrigadas	-	Públicas	13 -
Deslocadas	-	Comunitárias	- -
Desaparecidas	-	Particulares	22 -
Mortas	01	Serviços Essenciais	Intensidade do Dano
Enfermas	-		Danificadas Destruidas
Levemente Feridas	06	Abastecimento de Água	X O
Gravemente Feridas	-	Abastecimento de Energia	O O
Afetadas	6.100	Sistema de Transporte	O O
		Sistema de Comunicações	O O

7 - Instituição Informante PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS			Telefone: 18 – 3323 5896		
Nome do Informante	Cargo	Assinatura / Carimbo	Dia	Data Mês	Ano
RICARDO JUSTINO	Coordenador Municipal da Defesa Civil de Assis	Ricardo Justino Cap. PM - CMTE	15	10	2011

8 - Instituições Informadas	
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC	X
Coordenadoria Regional de Defesa Civil - CORDEC	X

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEDEC Esplanada dos Ministérios - Bloco "E" - 6º Andar Brasília/DF 70067-901	Telefones - (061) 223 – 4717 (061) 414 – 5802 (061) 414 – 5806 Telefax - (061) 226 – 7588
--	--



AVALIAÇÃO DE DANOS - AVADAN

1 - Tipificação

Código Denominação
HEX 12.302 Enxurradas e Inundações bruscas

2- Data de Ocorrência

Dia Mês Ano Horário
14 10 2011 15:30h

3- Localização

UF SP Município: ASSIS

4 - Área Afetada Tipo de Ocupação

Não existe/
Não afetada

Urbana

Rural

Urbana e
Rural

Residencial

x

Comercial

x

Industrial

x

Agrícola

x

Pecuária

x

Extrativismo Vegetal

x

Reserva Florestal ou APA

x

Mineração

x

Turismo e outras

x

Descrição da Área Afetada:

Enxurradas e inundações bruscas, na Zona Urbana, atingindo os bairros a seguir descritos: Jardim Paraná, Vila Progresso, Assis IV, Jardim Aeroporto, Jardim Europa, Centro, Vila Santa Cecília, Vila Tênis Clube, Vila Orestes, Vila Operária, Vila Cambuí. Jardim Paulista, Vila Boa Vista, Jardim Taquaral, Vila Clementina, Vila Ouro Verde, vila Soubhie, Jardim Canadá, Vila são João, Residencial Colinas, Residencial Renascence, Jardim Monte Carlo, Vila Marialves, Vila Maria Isabel. Na Zona Rural, fora atingidos os seguintes bairros: Água da Fortuna, Água da Cabiúna, Água da Pirapitinga, Água do Óleo e Água da Porca.

5 - Causas do Desastre - Descrição do Evento e suas Características

Chuvas intensas incidentes no Município de Assis - SP, registrando 90 mm num curto período de tempo (das 15:30 h às 16:50 h) do dia 14 de outubro de 2011 e um total de 99 mm durante todo o dia, provocando fortes enxurradas, inundações bruscas e alagamentos, em várias regiões da cidade e zona rural, além de queda de árvores.


SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEDEC
Esplanada dos Ministérios - Bloco "E" - 7º Andar
Brasília/DF
70067-901

Telefones - (061) 223 - 4717
(061) 414 - 5869
(061) 414 - 5804
Fax - (061) 226 - 7588

6 - Danos Humanos Número de Pessoas	0 a 14 anos	15 a 64 anos	Acima de 65 anos	Gestantes	Total
Desalojadas	02	04	0	0	06
Desabrigadas	0	0	0	0	0
Deslocadas	0	0	0	0	0
Desaparecidas	0	0	0	0	0
Levemente Feridas	0	01	0	0	01
Gravemente Feridas	0	0	0	0	0
Enfermas	0	0	0	0	0
Mortas	0	01	0	0	01
Afetadas	4.022	14.078	2.012	0	20.112

7 - Danos Materiais Edificações	Danificadas		Destruidas		Total
	Quantidade	Mil R\$	Quantidade	Mil R\$	Mil R\$
Residenciais Populares	0	0	0	0	0
Residenciais - Outras	0	0	0	0	0
Públicas de Saúde	04	70	0	0	70
Públicas de Ensino	04	50	0	0	50
Infra-Estrutura Pública					
Obras de Arte	09	157	03	517	674
Estradas (Km)	100	337	0	0	337
Pavimentação de Vias Urbanas (Mil m ²)	10.000	204	6.600	135	339
Outras	0	0	0	0	0
Comunitárias	0	0	0	0	0
Particulares de Saúde	0	0	0	0	0
Particulares de Ensino	0	0	0	0	0
Rurais	0	0	0	0	0
Industriais	0	0	0	0	0
Comerciais	0	0	0	0	0

OBS.:



8 - Danos Ambientais		Intensidade do Dano					Valor
Recursos Naturais							Mil R\$
Água		Sem Danos	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Esgotos Sanitários			X				83,0
Efluentes Industriais		X					0
Resíduos Químicos		X					0
Outros (abastec. água)			X				33,5
Solo		Sem Danos	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Erosão		X					0
Deslizamento		X					0
Contaminação		X					0
Outros		X					0
Ar		Sem Danos	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Gases Tóxicos		X					0
Partículas em Suspensão		X					0
Radioatividade		X					0
Outros		X					0
Flora		Sem Danos	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Desmatamento		X					0
Queimada		X					0
Outros		X					0
Fauna		Sem Danos	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Caça Predatória		X					0
Outros		X					0
9 - Prejuízos Econômicos							
Setores da Economia		Quantidade			Valor		
Agricultura		produção			Mil R\$		
Grãos/cereais/leguminosas		0		t	0		
Fruticultura		0		t	0		
Horticultura		0		t	0		
Silvicultura/Extrativismo		0		t	0		
Comercial		0		t	0		
Outras		0		t	0		
Pecuária		cabeças			Mil R\$		
Grande porte		0		unid	0		
Pequeno porte		0		unid	0		
Avicultura		0		unid	0		
Piscicultura		0		mil unid	0		
Outros (produção leiteira)		18.000		unid	12,6		
Indústria		produção			Mil R\$		
Extração Mineral		0		t	0		
Transformação		0		unid	0		
Construção		0		unid	0		
Outros		0		unid	0		
Serviços		prest. de serviço			Mil R\$		
Comércio		10		unid	80		
Instituição Financeira		0		unid	0		
Outros (veículos)		35		unid	5		

Descrição dos Prejuízos Econômicos

Até o momento não houve registro quanto aos prejuízos econômicos, entretanto, os danos na infraestrutura rural (quedas e rupturas de ponte e danos nas estradas rurais) poderão afetar o plantio, colheita e escoamento da produção da safra de verão de 2011. Campo 8 – Danos ambientais – item água, indicado como “outros” refere-se a queima de painel de comando e reforma geral da base de captação da Água do Matão.

10 - Prejuízos Sociais	Quantidade		Valor
Serviços Essenciais			
Abastecimento d'Água			Mil R\$
Rede de Distribuição	0	m	0
Estação de Tratamento (ETA)	01	unid	33,50
Manancial	0	m ³	0
Energia Elétrica			Mil R\$
Rede de Distribuição	0	m	0
Consumidor sem energia	0	consumidor	0
Transporte			Mil R\$
Vias	0	km	0
Terminais	0	unid	0
Meios	0	unid	0
Comunicações			Mil R\$
Rede de Comunicação	0	km	0
Estação Retransmissora	0	unid	0
Esgoto			Mil R\$
Rede Coletora	18	m	75,00
Estação de Tratamento (ETE)	01	unid	8,00
Gás			Mil R\$
Geração	0	m ³	0
Distribuição	0	m ³	0
Lixo			Mil R\$
Coleta	0	t	0
Tratamento	0	t	0
Saúde			Mil R\$
Assistência Médica	0	p.dia	0
Prevenção	0	p.dia	0
Educação			Mil R\$
Alunos sem dia de aula	0	aluno/dap	0
Alimentos Básicos			Mil R\$
Estabelecimentos armazenadores	0	t	0
Estabelecimentos comerciais	0	estabelec.	0

Descrição dos Prejuízos Sociais:

Esgoto – Rede coletora refere-se a 18 m de tubulação rompida, mais 2 poços de visita. Estações de tratamento refere-se a queima de motores elétricos e 7 sinistros em casas com refluxo de água de chuva na rede de esgoto. Água: Refere-se a queima de painel de comando e reforma geral da base de captação da Água do Matão.

11 – Informações sobre o Município			
Ano Atual: 2011		Ano Anterior: 2010	
População (hab): 95.144 (fonte: IBGE) 2010	Orçamento (Mil R\$): 161.350.000,00	PIB (Mil R\$): 1.093.815,00 (fonte: IBGE) 2008	Arrecadação (Mil R\$): 114.900.000,00 (até ago/2011)

12 - Avaliação Conclusiva sobre a Intensidade do Desastre (Ponderação)

Critérios Preponderantes				
Intensidade dos Danos	Pouco Importante	Médio ou Significativo	Importante	Muito Importante
Humanos			X	
Materiais				x
Ambientais	X			
Vulto dos Prejuízos	Pouco Importante	Médio ou Significativo	Importante	Muito Importante
Econômicos		X		
Sociais		X		
Necessidade de Recursos Suplementares	Pouco Vultosos	Mediamente Vultosos ou Significativos	Vultosos porém Disponíveis	Muito Vultosos e Não Disponíveis no SINDEC
		X		
Critérios Agravantes	Pouco Importante	Médio ou Significativo	Importante	Muito Importante
Importância dos Desastres Secundários		X		
Despreparo da Defesa Civil Local				X
Grau de Vulnerabilidade do Cenário				X
Grau de Vulnerabilidade da Comunidade				X
Padrão Evolutivo do Desastre	Gradual e Previsível	Gradual e Imprevisível	Súbito e Previsível	Súbito e Imprevisível X
Tendência para agravamento	Não		Sim	
			X	
Conclusão	I	II	III	IV
Nível de Intensidade do Desastre	Pequeno ou Acidente	Médio	Grande	Muito Grande
Porte do Desastre		X		

13 - Instituição Informante		Responsável			
COMDEC -- Assis		Capitão Ricardo Justino			
Cargo	Assinatura Ricardo Justino Cap. PM - CMTE	Telefone	Dia	Mês	Ano
Coordenador		18-3321526	18	10	2011
14 - Instituições Informadas		Informada			
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil		Sim			
Coordenadoria Regional de Defesa Civil		Sim			
Moeda utilizada no preenchimento: R\$ (real) X		Taxa de conversão para o Dólar Americano: 1,764			

Obs.:



SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL – SINDEC

DECLARAÇÃO MUNICIPAL ATUAÇÃO EMERGENCIAL-DMATE

Município: ASSIS

UF: SP

Em atendimento ao disposto no §1º, do Art. 17 e, Art.18 do Decreto n.º 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, o Governo Municipal declara as medidas e ações emergenciais de Resposta ao Desastre – Socorro, Assistência à população atingida e, Reabilitação do Cenário – já adotadas e as que serão providenciadas, visando atender as necessidades da população afetada pelo desastre.

1. Medidas e Ações já em curso: Indicar, marcando com "X", quais as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário e descrever outras que já estão sendo adotadas pelo Município e/ou, as que já foram atendidas pelo Estado.

1.a)SOCORRO ÀS PESSOAS AFETADAS:

MEDIDAS E AÇÕES RELACIONADAS COM:	SIM	NÃO	NÃO NECESSÁRIO
busca e salvamento	X		
primeiros socorros	X		
atendimento pré-hospitalar	X		
atendimento médico cirúrgico de urgência			X

Justificar o não atendimento de ações necessárias e não atendidas. Descrever outras medidas e ações:

1.b)ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS AFETADAS:

MEDIDAS E AÇÕES RELACIONADAS COM:	SIM	NÃO	NÃO NECESSÁRIO
atividades logísticas	X		
assistência e promoção social	X		
promoção, proteção e recuperação da saúde	X		

Descrever outras medidas e ações:

1.c)REABILITAÇÃO DO CENÁRIO:

MEDIDAS E AÇÕES RELACIONADAS COM:	SIM	NÃO	NÃO NECESSÁRIO
vigilância das condições de segurança global da população	X		
reabilitação dos serviços essenciais	X		
reabilitação das áreas deterioradas e das habitações	X		

Descrever outras medidas e ações:

1.d) Outras Medidas e Ações

MEDIDAS E AÇÕES RELACIONADAS COM:	SIM	NÃO	NÃO NECESSÁRIO
Ações de combate aos sinistros			X
Isolamento das áreas de riscos ou áreas críticas e Evacuação da população em risco	X		
Combate direto aos sinistros			X
Controle do trânsito e Segurança da área sinistrada	X		

Descrever outras medidas e ações:

2. Capacidade de Atuação: Descrever objetivamente sobre os RECURSOS (quantificando-os e qualificando-os, quando for possível) empregados pelo Município, informando quando esses não forem suficientes.

2.1 PRIORIDADE I

1. MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS(*) E INSTITUCIONAIS(*)

2. (*) Quando não for possível a quantificação, indicar seu emprego com: "S" para SIM, "N" para NÃO ou, "NN" para NÃO NECESSÁRIO, para cada item implementado ou já providenciado.

PESSOAL / EQUIPE EMPREGADA	S, N, NN	QUANT.	UNID.
Pessoal / Equipes de resgate e combate a sinistros	S	03	equipe
Pessoal / Equipes de Apoio a Saúde e Saúde Pública	S	01	Equipe
Pessoal / Equipes de Avaliação de Danos	S	02	Equipe
Pessoal / Equipes de Reabilitação de Cenários	S	01	equipe
Pessoal / Equipes p/ as áreas de atuação: assistência médica	S	01	equipe
Pessoal / Equipes p/ as áreas de atuação: saneamento básico	S	02	equipe
Pessoal / Equipes p/ as áreas de atuação: segurança	S	04	equipe
Pessoal / Equipes p/ as áreas de atuação: obras públicas e serviços gerais	S	06	equipe
Pessoal / Equipes p/ as áreas de atuação: promoção, assistência e comunicação social	S	01	equipe
Pessoal/ Equipes para Instalação e Administração de abrigos temporários	NN		

Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados.

2.2 PRIORIDADE II

MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS(*)

(*) Quando não for possível a quantificação, indicar seu emprego com: "S" para SIM, "N" para NÃO ou, "NN" para NÃO NECESSÁRIO, para cada item implementado ou já providenciado.

MATERIAL / EQUIPAMENTO EMPREGADO	S, N, NN	QUANT.	UNID.
Helicópteros, Barcos, Veículos, Ambulâncias, Outros meios de transporte	S	03	Ambul.
Equipamentos e Máquinas	S	18	máq.
Água Potável	NN		
Medicamentos	NN		
Alimentos	S	01	cesta
Material de Uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, etc)	S	01	kit
Material de Limpeza, desinfecção, Desinfestação e Controle de Pragas e Vetores	NN		

Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados.

2.3 PRIORIDADE III

MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS

VALOR FINANCEIRO EMPREGADO	S, N, NN	VALOR (R\$ 1.00)
R\$ oriundos do Orçamento Municipal DC ou não (Art. 18)	S	150.000,00
R\$ oriundos de Fontes Municipais Extraorçamentárias	N	
R\$ oriundos de Fundo Municipal de DC ou correlato	N	
R\$ oriundos de Doações da População: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas	N	
R\$ oriundos de Doações ONGs	N	
R\$ oriundos de Ajuda Internacional	N	

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal de Assis