



Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 180/2023 - Gerson Alves, Alexandre Cachorrão, Fabinho Alerta Verbal, Fernando Sirchia, Jonas Campos, Ramão, Vinicius Simili, Viviane Del Massa - Requer informações do Poder Executivo a respeito das divulgações em redes sociais, sobre o estado de conservação e segurança de uma ambulância utilizada pela Administração Pública no transporte de pacientes.

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	29/05/2023
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

TEXTO DA AÇÃO

Em atenção ao Requerimento em referência, após consulta à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informamos:

a) a ambulância que aparece nas fotos e vídeos pertence a municipalidade? Se sim, quais os motivos de estar operando naquelas condições? Se não, a quem pertence e se na ocasião prestava serviço a Secretaria da Saúde;

Sim, trata-se de uma ambulância de matrícula 737, placa BNZ 2624, ano 2014. Esta ambulância estava em condições de uso na data do fato, no entanto, a maçaneta que trava a porta quebrou após a usuária já estar dentro do veículo.

No dia do ocorrido, o motorista iniciou-suas atividades às 06 horas, realizou o checklist e fez 10 (dez) atendimentos no período da manhã com a ambulância em condições de uso, ocorre que o defeito na trava da porta traseira da ambulância ocorreu neste atendimento.

Foi reforçada a proibição de utilizar e carregar usuários com veículos que não estejam em plenas condições de segurança e locomoção, qualquer alteração deve ser avisada imediatamente ao coordenador do setor de transporte e aguardar a chegada de outro veículo para substituição.

b) a frota de ambulâncias e demais veículos que fazem o transporte de pacientes, possuem manutenção preventiva adequada?

A Secretaria Municipal da Saúde conta com um servidor responsável exclusivamente pela manutenção dos veículos, priorizando a manutenção preventiva.

Todos os veículos possuem um prontuário onde é registrada todas as manutenções e reparos.





Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Também possuímos um sistema de rastreamento nos veículos, o qual também alerta sobre o agendamento das manutenções pré-definidas.

As manutenções são realizadas em concessionárias ou oficinas autorizadas.

c) os recursos financeiros para a realização dessas manutenções são suficientes?

Sim, temos uma ficha orçamentária própria para a realização das manutenções nos veículos o que tem sido suficientes.

d) as macas existentes em todas as ambulâncias possuem cinto de segurança? O dispositivo é utilizado?

Todas as ambulâncias têm de fábrica um sistema de trava de maca no próprio veículo, assim todas as macas ficam imóveis. Além disso, todas as ambulâncias possuem cinto de segurança. A utilização do cinto de segurança é obrigatória, nossos motoristas são orientados a não conduzir usuários que se recusem a utilizar o cinto de segurança.

e) a frota de ambulâncias da Secretaria da Saúde atende a demanda do município? Qual é o estado de conservação dessa frota?

Podemos afirmar que para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), a frota composta hoje por veículos mais novos, contempla a demanda. No que se refere ao Transporte Sanitário (ambulância de simples remoção) para atendimento de altas, fisioterapia, hemodiálise, ocorrências de menor complexidade, dentre outros, avaliamos a necessidade de ampliação de mais uma equipe e já estamos realizando essa ampliação com a contratação, por Concurso Público, de motoristas, bem como, fazendo gestão com outras esferas de governo para aquisição de 01 (uma) ambulância de simples remoção.

Atenciosamente,

Assis, 29 de maio de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

